

Decoder - Einbau Bericht

Hersteller	Baureihe	Artikelnummer	Bericht erstellt am
Roco	BR 601 006-0 ESG Blue Star Steuerwagen	23102	02.08.2006

Überblick


Decoder	: Tran DCX32
Digitalformat	: DCC
Schnittstelle	: Nein
Extras	: Nein
Fräsarbeiten	: Nein
Umgebaut von	: Benno Sahre



Einbau

Um den BR601 Steuerwagen digital an den Motorwagen anzupassen wird ein DCX32 Funktionsdecoder eingebaut. Unter dem Dach im Steuerwagen ist genug Platz für den Funktionsdecoder.

Zuerst werden sämtliche elektronischen Teile (Kondensatoren und Dioden) aus dem Steuerwagen entfernt. Danach wird der Funktionsdecoder entsprechend dem unteren Bild angelötet.



Der Steuerwagen erhält die gleiche Adresse wie der Motorwagen. Bitte darauf achten, dass das fahrrichtungsabhängige Umschalten der Beleuchtung zwischen Motorwagen und Steuerwagen korrekt funktioniert.

Viel Spaß beim Nachbauen.